

recobrir o metal com algum material que não sofra oxidação

Ex.: plástico, graxa, esmalte, tinta, etc

@STUDIES.RE

magnésio e zinco podem ser usados como metais de sacrifício para proteger o ferro da oxidação

Película Inerte

Metal

a camada protetora de metal sofre oxidação e não o metal

Recobrimento



eletroquímica

PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO



Ex.: Conectar à placas de magnésio

conectar o material metálico a um metal que apresenta maior tendência à oxidação

Metal de sacrifício

Semirreação	$E^0_{\text{oxidação}}$
$\text{Mg (s)} \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2e^-$	+ 2,36 V
$\text{Zn (s)} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2e^-$	+ 0,76 V
$\text{Fe (s)} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2e^-$	+ 0,44 V